



**COMUNE DI VITTORIA**  
DIREZIONE URBANISTICA ED ECOLOGIA

Prot. n° 4369/Ec

Vittoria, li 16 AGO. 2023

**Al Dirigente**

**Sede**

**OGGETTO: Intervento straordinario lavori di somma urgenza per la riattivazione/riparazione del sistema di vagliatura dell'Impianto di Pretrattamento delle acque reflue di Scoglitti**

**Verbale di Somma Urgenza**

(art.163 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, così come modificato dal D.Lgs n.56 del 19.04.2017)

Questa mattina (16/08/2023), alle ore 08,15 circa, personale addetto all'impianto di pretrattamento di Scoglitti ha telefonato geom. Cilia, comunicando che all'apertura dell'impianto, dopo la pausa del 15/08/2023, ha constatato che il "rotovaglio" si è bloccato, dunque non avviene la vagliatura dei reflui, che di conseguenza stanno invadendo il vano ove è allocato il macchinario e le pompe di rilancio a mare.

Immediatamente questo Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare sopralluogo per minuziosa verifica dell'apparecchiatura in parola, al fine di stabilire se si trattasse di anomalie facilmente risolvibili, e nel caso quantizzare approssimativamente le opere necessarie per rimettere in esercizio la completa funzionalità dell'impianto.

A seguito di ispezione si è potuto accertare che la parte di supporto del "rotovaglio" si è danneggiata in modo irrimediabile.

Alcune ruote a supporto si sono collassate, facendo smottare il cestello. Di conseguenza si sono danneggiati la guida, la corona e la catena, nonché il motore di alimentazione.

Si è potuto constatare, altresì, che il pistone per la strizzatura il sollevamento del vaglio è bloccato.

Occorre intervenire in Somma Urgenza, stante che il fermo dell'impianto, così come constatato dal sopralluogo, può provocare il tracimamento delle vasche ed il conseguente sversamento dei liquami nell'area urbana antistante l'impianto e determinare gravi problemi di natura igienico-sanitari.

Poiché l'Ufficio non dispone di personale specializzato, dei materiali e dei mezzi necessari per intervenire tempestivamente ed eseguire in tempi rapidi i lavori di che trattasi.

Data la gravità incipiente dei problemi di natura igienico-sanitaria, esistono gli estremi per effettuare i lavori con la procedura di Somma Urgenza ai sensi degli art. 175-176 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, nonché a procedere al conseguente "affidamento lavori di somma urgenza" secondo quanto disposto dal Regolamento.

E' stata contattata telefonicamente la ditta Officine TARANTO s.r.l. con sede legale in Comiso (RG) nella via L. Sciascia n.163, P.iva 01095030886, alla quale sono stati prospettati i lavori necessari da effettuare e che, oltre a rendersi immediatamente disponibile ad intervenire, è risultata qualificata all'adempimento dei lavori per l'importo complessivo sopraccitato.

La ditta che tempestivamente si è recata sui luoghi, dopo attenta verifica dello stato dell'apparecchiatura, ha predisposto preventivo sommario, che ha trasmesso con nota acquisita al protocollo generale al n. 35889 (4365/Ec) del 16/08/2023, apposita nota di spesa per provvedere ad eseguire i lavori in parola di riparazione dell'impianto di pretrattamento delle acque reflue di Scoglitti, con l'obiettivo di eliminare le problematiche sopradette, prevedendo i lavori da effettuare, i materiali e gli attrezzi necessari da impiegare;

L'importo stimato dei lavori, comprensivo di sconto riservato ammonta a €4.950,00 (euro quattromilanovecentocinquanta/00), compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di procedere all'approvazione dell'impegno spesa e all'affidamento della somma urgenza dei lavori alla ditta Officine TARANTO s.r.l. con sede legale in Comiso (RG) nella via L. Sciascia n.163, P.iva 01095030886, nella persona del sig. Biagio Taranto che, in qualità di legale rappresentante, ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare tutti i lavori e gli interventi necessari.

I lavori da effettuarsi allo stato non sono esattamente quantizzabili nei dettagli, per questo si presume una spesa di **€5.790,00** così differenziata:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) Importo lordo dei lavori (compresi costi per la sicurezza circa 3%)</b>	<b>€ 5.460,00</b>
sconto offerto dalla ditta sul costo della manodopera	€ 510,00
<b>Importo contrattuale dei lavori inclusi costi della sicurezza</b>	<b>€ 4.950,00</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
1) I.V.A. 10% sui lavori importo contrattuale	€ 495,00
2) Incentivo progettazione interna art. 92 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 (2% sui lavori A)	€ 99,00
3) Imprevisti ed arrotondamenti < 5%	€ 246,00
<b>Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 840,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 5.790,00</b>

Il costo dell'intervento è stato preventivato applicando i prezzi dei materiali e della manodopera desunti da indagini di mercato e/o rigorose analisi prezzi con costi unitari desunti dalle tabelle ANCE validi per la Provincia di Ragusa o dal prezzario Regionale.

L'effettiva spesa necessaria sarà contabilizzata con apposito consuntivo dei lavori effettuati e certificato di regolare esecuzione.

Vittoria 16/08/2023

il Progettista/D.L.  
geom. Emanuele Cilia

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
(D.D. 1920 del 19/07/2023)  
Arch. Emanuele Ciccirella

Per Accettazione  
Officina Ditta  
**TARANTO s.r.l.**  
Amministratore Unico



# CITTA' DI VITTORIA

DIREZIONE URBANISTICA ED ECOLOGIA

Prot. n° 4406/Ec

Vittoria, li 17 AGO, 2023

Prot. Int. n.....

**Al Dirigente**

**Sede**

**OGGETTO: Intervento straordinario lavori di somma urgenza per la riattivazione/riparazione del sistema di vagliatura dell'Impianto di Pretrattamento delle acque reflue di Scoglitti**

## Perizia Giustificativa

### Considerato che:

- In data 16/08/2023, alle ore 08,15 circa, personale addetto all'impianto di pretrattamento di Scoglitti ha comunicato che all'apertura dell'impianto, dopo la pausa del 15/08/2023, ha constatato che il "rotovaglio" si era bloccato, dunque non avveniva la vagliatura dei reflui, che di conseguenza avevano invaso il vano ove è allocato il macchinario e le pompe di rilancio a mare;
- Immediatamente questo Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare sopralluogo per minuziosa verifica dell'apparecchiatura in parola, al fine di stabilire se si trattasse di anomalie facilmente risolvibili, e nel caso quantizzare approssimativamente le opere necessarie per rimettere in esercizio la completa funzionalità dell'impianto;
- A seguito di ispezione si è potuto accertare che la parte di supporto del "rotovaglio" si è danneggiata in modo irrimediabile, alcune ruote a supporto si sono collassate, facendo smottare il cestello. Di conseguenza si sono danneggiati la guida, la corona e la catena, nonché il motore di alimentazione.
- Per la riparazione del gruppo di vagliatura "Rotovaglio", da una prima sommaria verifica i lavori occorrenti, in via presuntiva e non esaustiva, sono i seguenti:
  - a) Scollegamento delle parti elettriche che collegano l'apparecchiatura all'impianto elettrico di alimentazione,
  - b) Asportazione, con idoneo sollevatore, della guida per l'alloggio delle ruote,
  - c) Riposizionamento di nuova guida in acciaio inox,
  - d) Estrazione del pignone e successiva sostituzione con nuovo elemento tornito a misura,
  - e) Smontaggio delle 04 ruote di rotazione,
  - f) Fornitura e montaggio di n. 04 assi per ruote tornite per l'occorrenza,
  - g) Fornitura e montaggio di n. 04 nuove ruote da Ø 200 in Vulkollan con nucleo in alluminio e sistema di ingrassaggio antibloccaggio (le vecchie asportate ne erano sprovviste),
  - h) Fornitura e montaggio di elettromotore da Kw 1,1 4P GR.90B5LF IE3,
  - i) Manutenzione e sostituzione tubi pressa per parti solide (Pistone Vaglio),

- j) Lavaggio Disostruzione e Pulizia del vano ove è allocato il rotovaglio,
  - k) Collegamento delle parti elettriche,
  - l) Rimessa in funzione e verifiche di collaudo.
- 
- Occorre intervenire in Somma Urgenza, stante che il fermo dell'impianto, così come constatato dal sopralluogo, può provocare il tracimamento delle vasche ed il conseguente sversamento dei liquami nell'area urbana antistante l'impianto e determinare gravi problemi di natura igienico-sanitari.
  - L'Ufficio non dispone di personale specializzato, dei materiali e dei mezzi necessari per intervenire tempestivamente ed eseguire in tempi rapidi i lavori di che trattasi.
  - Sussistevano i presupposti di legge per intervenire in somma urgenza, che non consentivano alcun indugio, e si rendeva necessaria l'immediata esecuzione degli interventi per evitare l'insorgere di pericoli igienico-sanitari e pregiudizio per l'ambiente e causa dell'eventuale sversamento dei reflui dall'impianto di pretrattamento di Scoglitti.

**Rilevato che:**

- nel caso specifico, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art.163 del D.Lgs n.50/2016, così come modificato del D.Lgs n.56 del 19/04/2017, in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza.

**Richiamato il Verbale di Somma Urgenza prot.4369/EC del 16/08/2023;**

Considerato che la ditta OFFICINE TASRANTO srl ha fatto pervenire il proprio preventivo, assunto al prot.gen. dell'Ente in data 16/08/2023 con n.35889 ed in pari data al protocollo n. 4365/EC di questa Direzione;

Con la presente perizia giustificativa si accetta il preventivo di cui sopra e si quantifica l'appontare della spesa complessiva per la Determinazione dirigenziale di impegno spesa in **€.5.790,00**.

Si allega:

- Copia Verbale di Somma Urgenza con quadro economico,
- Preventivo della Ditta, prot.gen. n. 35889 del 16/08/2020,

Questa Amministrazione procederà al pagamento all'impresa della fattura dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione e la verifica positiva del D.U.R.C., attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'appaltante.

**il Progettista/D.L.**  
geom. Emanuele Cilia



**Il Delegato di Funzioni Dirigenziali**  
(D.D. 1920 del 19/07/2023)  
**Arch. Emanuele Ciccirella**