



CITTÀ DI VITTORIA

Mercoledì 31 Gennaio 2024

Comunicato Stampa n. 09

Incidente al Plesso Foderà. Intervento del Sindaco

In merito all'episodio della rottura di un termosifone al Plesso Foderà, si precisa che non si è trattato di scoppio bensì della fuoriuscita di acqua calda causata, probabilmente dall'allentamento della valvola di sfiato. L'acqua ha provocato ustione ad un'alunna agli arti inferiori. Stamattina il personale dell'ufficio tecnico ha effettuato dei controlli insieme ai tecnici della ditta specializzata, che hanno confermato la regolarità degli impianti e le lezioni sono riprese in maniera regolare. La piccola si trova ancora ricoverata in ospedale e le sue condizioni non destano preoccupazione. Già intanto, l'amministrazione Comunale aveva disposto accertamenti puntuali al fine di comprendere l'esatta dinamica dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.

“Abbiamo avviato accertamenti su quanto accaduto. Quello che ci preoccupava particolarmente erano le condizioni di salute della bambina. Abbiamo appreso che le sue condizioni non destano preoccupazione e questo ci rincuora. L'incolumità degli studenti è la prima cosa in assoluto. È fondamentale garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti gli studenti. Noi facciamo tutto il possibile per prevenire incidenti simili”- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello