



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 22.11.2022

Atto n° 2803

Oggetto: Intervento di somma urgenza per “Riparazione cedimento condotta fognaria in Piazza Carignano e demolizione di un edificio pericolante, ubicato al n.14 della stessa Piazza a Vittoria, al fine di effettuare la messa in sicurezza di emergenza della zona”. Impegno spesa.

Parere Regularità Tecnica
<p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 16.11.2022</p> <p style="text-align: right;">Il Delegato di funzioni dirigenziali F.TO (Arch. Emanuele Cicciarella) D.D. n.1348/2022</p>
Parere Regularità Contabile
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 25.620,00 è imputata al CAP. 12650 IMP. 1291/22</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 22.11.2022</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente F.TO BASILE</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Generale</p>

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.416 del 27/10/2022 è stato approvato l'intervento di somma urgenza per “Riparazione cedimento condotta fognaria in Piazza Carignano e demolizione di un edificio pericolante, ubicato al n.14 della stessa Piazza a Vittoria, al fine di effettuare la messa in sicurezza di emergenza della zona”, nell'importo complessivo di €25.620,00 e lo stesso è stato prenotato alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1291/2022-) del corrente bilancio comunale;
- che tale intervento di somma urgenza è stato eseguito dalla ditta Ticli Euroscavi s.r.l. che si è resa immediatamente disponibile ad eseguirlo;
- che occorre, ora, impegnare la superiore somma complessiva di €25.620,00 per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 al D.L.vo n°118/2011 alla suindicata risorsa del bilancio comunale;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Impegnare la somma complessiva di €25.620,00 occorrente per intervento di somma urgenza per “Riparazione cedimento condotta fognaria in Piazza Carignano e demolizione di un edificio pericolante, ubicato al n.14 della stessa Piazza a Vittoria, al fine di effettuare la messa in sicurezza di emergenza della zona” alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1291/2022-) del corrente bilancio comunale, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n°416/2022.

2. Dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 al D.L.vo n.118/2011, ai fini del visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

<u>Istruttore</u>	<u>Ditta</u>	<u>Lavori</u>	<u>Finanz.</u>	<u>Previsione pagamento</u>
		Messa in sicurezza P.zza Carignano €25.620,00, tutto incluso	Bilancio comunale	2° semestre 2022

3. Dare atto che si procederà, successivamente, con apposito provvedimento, alla liquidazione delle somme dovute alla ditta Ticli Euroscavi s.r.l. di Vittoria esecutrice dell'intervento di somma urgenza.

4. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Delegato di funzioni dirigenziali
F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D.n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 22.11.2022 al 06.12.2022 e registrata al n.....del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO