



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
TURISMO FIERE E MERCATI

Data 08.03.2024

Atto n° 822

Oggetto: Affidamento incarico per intervento di manutenzione urgente del minibus adibito al servizio di Trasporto Pubblico Urbano.
Impegno spesa.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 07.03.2024

Il Dirigente

F.TO

Dott.ssa Virna Mandarà

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 230,00 è imputata al CAP. 7290 IMP. 431/2024

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 08.03.2024

Il Dirigente

F.TO

Dott. G. Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 134/2004, l'Ente gestisce in economia diretta il servizio di Trasporto Pubblico Urbano attualmente mediante la dotazione di un minibus urbano nuovo EURO VI, alimentazione a gasolio, classe A tg GA 852 DS;

Dato Atto che il mezzo in questione, già operativo dal mese di Febbraio 2020, necessita di manutenzione urgente e nello specifico, sostituzione dell'olio del motore e filtro, al fine di garantirne il corretto funzionamento ed evitare gravi danni al mezzo in questione;

Vista l'urgenza di affidare l'incarico della manutenzione suddetta all'Officina Lombardo di Lombardo Giuseppe & C. s.a.s. con sede in Vittoria nello Str.le Vittoria-Scoglitti Km. 7,500, già incaricata con Determinazione del Dirigente della Direzione C.U.C., n°2314 del 28 agosto 2023 per il servizio di riparazione dei veicoli in dotazione al Parco Auto Comunale;

Visto il preventivo di spesa emesso dall'Officina Lombardo di Lombardo Giuseppe & C. s.a.s. con sede in Vittoria nello Str.le Vittoria-Scoglitti Km. 7,500 P.IVA 01385720881, acquisito il 29 febbraio al prot. nr. 33/S.S.E., relativo agli interventi di manutenzione, sostituzione dell'olio del motore e filtro sul minibus urbano tg. GA 852DS per una spesa complessiva di € 230,00 IVA al 22% inclusa;

Accertato che l'importo complessivo di € 230,00 IVA al 22% inclusa per il servizio di che trattasi, trova copertura al Cap. 7290 U 10.02-1.03.02.13.003 del bilancio provvisorio;

Dato Atto che per il suddetto servizio è stato attivato il **CIG: B0B695EB7C**;

VISTO l'OREL e la normativa vigente sulle competenze della dirigenza;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono interamente trascritte

1. Affidare l'incarico per il servizio di manutenzione, sostituzione dell'olio del motore e filtro del minibus urbano adibito al Trasporto Pubblico Urbano tg. GA852DS, per la spesa complessiva di € 230,00 IVA al 22% inclusa, all'Officina Lombardo di Lombardo Giuseppe & C. s.a.s., con sede in Vittoria nello Str.le Vittoria-Scoglitti Km. 7,500 P.IVA 01385720881, già incaricata con Determinazione del Dirigente della Direzione C.U.C., n°2314 del 28 agosto 2023;
2. Impegnare la somma complessiva di € 230,00 IVA al 22% inclusa al Cap. 7290 U 10.02-1.03.02.13.003 del bilancio provvisorio dell'Ente, all'interno del quale la somma trova la necessaria disponibilità finanziaria.
3. Liquidare e pagare, con successivo atto, la relativa fattura inerente il servizio *de quo*, previa verifica da parte del Dirigente della regolarità e della puntualità del servizio effettuato.

L'Istruttore
F.TO C. Molè

Il Funzionario P.O.
F.TO Dott.ssa L. Mallo

Il Dirigente
F.TO Dott.ssa Virna Mandarà

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune, dal 12.03.2024 al 26.03.2024 registrata al n.....del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO