



CITTA' di VITTORIA

C.U.C. Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Prot. n. 1535 /CUC
Comunicazione via PEC

Vittoria, li 16/04/2018

Al Signor Sindaco
gabinettosindaco@pec.comunevittoria.gov.it

p.c. Al Signor Segretario Generale
segretariogenerale@pec.comunevittoria.gov.it

Oggetto: condizioni meteo-avverse del 14-15 aprile 2018 - Trasmissione segnalazione danni.

In seguito alle condizioni meteo-avverse (forti venti di Burrasca), che hanno interessato il territorio comunale, dalla mattina del 14 aprile 2018, giusta Bollettino n.18103 prot.n. 17992 del 13/04/2018 emesso dalla Protezione Civile Regionale, è stato ritenuto opportuno attivare il presidio operativo, da parte della Direzione CUC-Prot.Civ., dalle ore 11,00 del citato giorno 14 c.m. e fino alle ore 12,00 del giorno successivo (dom. 15 c.m.), salvo peggioramenti delle condizioni meteo, malgrado la presenza sul territorio di uomini e mezzi sul territorio dalle ore 7:00 della mattina di Sabato.

Durante l'attivazione-apertura del citato presidio operativo comunale (P.O.C.), sono pervenute a quest'ufficio una serie di segnalazioni di danni e/o potenziali pericoli, trasmesse in parte dal Comando della Polizia Municipale ed in parte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, rilevate e/o comunicate, a seguito delle condizioni meteo-avverse del 14 e 15 aprile 2018, in modo diretto allo scrivente Servizio di Prot. Civile.

Pertanto al solo fine di avere contezza dei danni, per gli eventuali provvedimenti di competenza di questa Amministrazione, di seguito si elencano le segnalazioni pervenute, in maniera diretta, all'Ufficio di Protezione Civile Comunale:

N°	Segnalazione	Tipologia	Ubicazione	Attività
1	Polizia municipale	Cartello pubblicitario ml. 6x3 pericolante all'interno dell'area – prossimità uffici EMAIA	Mercatino ex campo concentramento	Verifica uff. e inter. volontari Caruano
2	Polizia municipale	Caduta tegole – edificio privato	Via Bixio angolo via Garibaldi	Verifica uff. transennamento a cura della Pol. Mun.
3	Polizia municipale	Incendio in prossimità riforn. AGIP – area privata	Via Gen. Cascino	Intervento VVdF

4	Polizia municipale	Cedimento di grondaie box	Mercato ortofrutticolo	Verifica Pol. Mun.
5	Polizia municipale	Albero abbattuto	Via Neghelli pross. incrocio via Salerno	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano e transenn. Dir. Serv. Tecn.
6	Polizia municipale	Caduta rami e segnalazione abbattimento arredi funerari.	Cimitero di Vittoria	Verifica uff. ed eman. Ord. Sind. chiusura
7	Polizia municipale	Caduta rami e segnalazione abbattimento arredi funerari.	Cimitero di Scoglitti	Verifica uff. ed eman. Ord. Sind. chiusura
8	cittadini	Caduta di componenti sommitali della ciminiera all'interno dell'area dismessa dell'ex opificio	Via Gen. Cascino in prossimità rifornimento AGIP	Verifica uff.
9	Polizia municipale	Caduta rami	Villa comunale	Verifica uff. ed eman. Ord. Sind. chiusura
10	Polizia municipale	Caduta rami – sede stradale	Via Cav. Veneto pross. ingr. ARD discount	volontari Caruano
11	Polizia municipale	Albero divelto - oleandro	Via Garibaldi angolo via Adua – bar Renda	Verifica uff.
12	Polizia municipale	Caduta tegole – edificio privato	Via Garibaldi angolo via Castelfidardo	Verifica uff.
13	Polizia municipale	Caduta ponteggio edile – edificio privato	Via A. Manzoni 191	Verifica uff. e interv. Polstrada, pol.mun. e interv. ditta privata rimozione ponteggio
14	Polizia municipale	Caduta di tegoloni in fibrocemento e conci di arenaria, su auto privata in sosta con danni al veicolo	Vico - Sala Mandarà	Verifica uff. e interv., pol.mun. e interv. volon. Caruano per rimozione lastre in fibrocemento
15	Polizia municipale	Elementi metallici di copertura del tetto divelti	Piscina comunale N. Terranova	Verifica uff.
16	Polizia municipale	Palo illuminazione pubblica abbattuto dal vento	Strada per S. Croce incrocio strada ingresso ex campo di concentramento Nipitella	Verifica uff. e interv. ditta EUROTTEL – man. P.I. , per messa in sicurezza
17	Polizia municipale	Vetri e calcinacci cadenti dal balcone del primo piano – palazzo Carfi	Via Dei Mille angolo via San Martino	Verifica uff. e interv. Dir Serv. Tecn. per transenn. area sottostante
18	Polizia municipale	Pannello pubblicitario divelto ml.6x3 divelto	Via Gen. Cascino pross. Rifornimento AGIP	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano per messa in sicurezza
19	VV.F. di Ragusa	Pannelli verticali di recinzione pedana bar pericolanti – edificio privato	Via R. Settimo n.77	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano
20	VV.F. di Ragusa	Serbatoio pericolante – edificio privato	Via Roma n. 406	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano
21	Polizia municipale	Pannelli rivestimento tettoia distributore pericolanti	Via cav. Veneto- rifornimento AGIP	Verifica uff.
22	Polizia municipale	Albero abbattuto	S.P. 5 angolo via Colombia	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano
23	Polizia municipale	Caduta albero e palo della P.I.	via per Acate angolo via Marangio	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano ditta EUROTTEL
24	Polizia municipale	Caduta putrella metallica dalla copertura di edificio privato, con danni a due veicoli in sosta	Via Curtatone n.140	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano e Pol. Mun.
25	Polizia	Caduta cavo ENEL	Via Curtatone angolo via R.	Ver. uff. e interv.

	municipale		Settimo	Vol. Caruano e EUROTTEL
26	Polizia municipale	Caduta antenna TV - edificio privato	Via dei Mille angolo Curtatone, vicino villa comunale	Verifica uff. e interv. di privati
27	Polizia municipale	Caduta serbatoio da edificio privato	Via Calamandrei n. 22	Verifica uff. e interv. di privati
28	Polizia municipale	Distacco intonaco da pareti esterne del blocco direzionale del mercato ortofrutticolo	Mercato ortofrutticolo	Verifica uff.
29	Polizia municipale	Distacco lamiera rivestimento tettoia	Rif. Agip zona antistante in Mercato Ortofrutticolo	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano
30	Polizia municipale	Albero abbattuto	Via Incardona ang. ingr. edifici Coop Fiamme Gialle -semaforo	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano rimozione albero
31	Polizia municipale	Albero abbattuto	Zona scuola Rodari	Verifica uff. e interv. Volontari Caruano
32	Polizia municipale	Albero abbattuto e danni ad un palo della P.I.	Piazza Berlinguer	Verifica uff.
33	Polizia municipale	Pannello pubblicitario pericolante-supermercato CRAI - privato	Via Calamandrei	Verifica uff. e interv. pol. Mun. e rimoz. del privato
34	Polizia municipale	Pannello pubblicitario pericolante-tabaccheria - privato	Via Garibaldi angolo via Della resistenza	Verifica uff. e rimoz. Vol. Caruano e privato
35	Polizia municipale	Palo P.I. pericolante	Via Incardona, pross. Mercato dei fiori	Verifica uff. e rimoz. Vol. Caruano e EUROTTEL
36	Polizia municipale	Recinzione di cantiere di privato-divelta	Via Varese angolo via dei Mille	Verifica uff. e rimoz. Vol. Caruano
37	Polizia municipale	Guaina di copertura edificio privato, precipitata sulla strada e sospesa sui cavi ENEL	Via del 48 angolo via Roma	Verifica uff. e rimoz. Vol. Caruano
38	Polizia municipale	Rami caduti – area privata	Via Madonna della Salute n.1	Verifica uff. e rimoz. Vol. Caruano e EUROTTEL
39	Polizia municipale	Lamiera penzolante dal 5° piano di edificio privato	Via Cavour n. 470	Verifica uff. e rimoz. del privato
40	Polizia municipale	Serbatoio idrico – pericolante su edificio privato	Via Vicenza n.2	Verifica uff.
41	Polizia municipale	Calcinacci e tegole cadute sulla sede stradale sottostante – edificio privato	Via Cialdini angolo via Dei Mille	Verifica uff.
42	Polizia municipale	Calcinacci e tegole cadute sulla sede stradale sottostante – edificio privato	Via Garibaldi tratto via Ancona via XX settembre	Verifica uff.
43	VV.F. di Ragusa	Albero caduto sulla sede stradale – da area privata	SP. 2 Vittoria –Acate pross. Rifornimento – “La Lucciola”	Verifica uff. e rimoz. Vol. Caruano
44	VV.F. di Ragusa	Albero caduto sulla sede stradale – area privata- Sig. Ragusa	Via del Frappato –	Verifica uff. e rimoz. Vol. Caruano
45	Polizia municipale	Area privata – tegole pericolanti	Via Messina n.95	Verifica uff.
46	Polizia municipale	Muro recinzione di privato, abbattuto	c.da Boscopiano-Billona retro prospetto CONAD	
47	cittadini	Rami caduti e alberi divelti	parcheggio via P. Piemonte a Scoglitti	Verifica uff.
48	Polizia municipale	Tettoia fermata autobus cimitero comunale, divelta	Cimitero comunale di Vittoria	Verifica uff.
49	Polizia municipale	Caduta di alcune parti del rivestimento di copertura della Caserma dei Vigili del Fuoco di Vittoria	Via Mons. La China a Vittoria	Verifica uff.

--	--	--	--	--

Si fa altresì presente che, alcune segnalazioni, non riportate nel presente elenco, hanno interessato la caduta di alcuni pali della pubblica illuminazione, per i quali, in modo diretto il Comando di P.M., per il tramite della propria centrale operativa, ha attivato la ditta gestore del servizio (EUROTEL), la quale ha provveduto alla loro messa in sicurezza.

Per quanto riguarda il territorio comunale, le condizioni meteo-avverse, hanno provocato una moltitudine di danni all'intero comparto agricolo, con danneggiamenti diffusi a colture a pieno campo ad impianti serricoli, a coltivazioni arboree, ecc.

Di fatto, in gran parte delle Contrade del nostro territorio, il maltempo ha danneggiato ogni tipologia di coltura presente. Risulta a questo Ufficio che sono in corso una serie di verifiche da parte dei funzionari e dei tecnici della Condotta Agraria, atte a elencare e quantificare gli ingenti danni causati dal forte vento di Burrasca.

Risultano in corso, da parte dell'Ufficio, le comunicazioni alle Direzioni comunali interessate dai potenziali danni citati, nonché le valutazioni tecniche sulla stima dettagliata, delle parti andate danneggiate a seguito del citato evento.

Il Tecnico
Arch. Salvatore Loreface

IL DIRIGENTE

ING. ANGELO PICCIONE



L'Assessore alla Protezione Civile
Ing. Paolo NICASTRO

[Handwritten signature of Ing. Paolo Nicastro]